




G-1 組み合わせ・加工図(図の状態は右吊元の時)




G-3 組み合わせ・加工図(図の状態は右吊元の時)




G-3(専用户当り受座仕様)組み合わせ・加工図(図の状態は右吊元の時)




G-4(5,6mm用) 組み合わせ・加工図(図の状態は右吊元の時)




G-4(8mm用) 組み合わせ・加工図(図の状態は右吊元の時)



G-5 組み合わせ・加工図 (図の状態は右吊元の時)




~~G-7 組み合わせ・加工図 (図の状態は右吊元の時)~~




G-7・G-8の加工位置は変更しています。
それぞれのWEBカタログページからダウンロードをお願いします。


~~G-8 組み合わせ・加工図 (図の状態は右吊元の時)~~



YDロック (カム無)




八万ロック (カム無)



硝子ロックカムセットG-9

ケースへの取り付け位置と加工図



※ケースヅラから扉硝子ヅラは12[※]以上を確保してください。
ちなみに上記数値は12[※]としたときの値です。

